

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 38
«Спортивный центр с Универсальным спортивным залом №3»



Согласно Распоряжения Администрации города Сургута от 07 декабря 2017 № 2206
«О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения №13
в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №38» с 01.09.2018 МБОУ СОШ №38
прекратило свое существование.

Согласно Распоряжения Администрации города Сургута от 07.11.2018 № 1999
«О переименовании и внесении изменений в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13»
МБОУ СОШ №13 переименовано

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Сургутская технологическая школа»

Сургут, 2014г.



СОГЛАСОВАНО

Директор
департамента образования
Администрации города
Т.Н. Османкина
« 06 » 02 20 14 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ СОШ № 38

Л.М. Самигуллина

20 14 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 38
«Спортивный центр с Универсальным спортивным залом № 3»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **«Спортивный центр с Универсальным спортивным залом № 3»**

1.2. Адрес объекта: **628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, дом 14 а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: **1-но этажное, 1451,2 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **21 569 кв.м**

1.4. Год постройки здания **2012 г.** последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38**, краткое наименование: **МБОУ СОШ № 38**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, дом 14 а**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – **муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования Администрации города**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, улица Маяковского, 21 а.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.
- 2.3. Форма оказываемых услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на дому.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата:
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 600 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Может осуществляться в 4-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- *остановочный пункт «25-й микрорайон», с расстоянием до объекта с четной стороны пр.Пролетарский 220 м и проходящими маршрутами: № 5А, № 19, №24, № 69.*
- *два остановочных пункта «ул. Геологическая», с расстоянием до объекта с четной стороны 260 м и проходящими маршрутами: № 11, № 19, № 24, № 12, № 20, № 35А, № 53, № 69; с расстоянием до объекта с нечетной стороны 250 и проходящими маршрутами: № 11, № 12, № 20; № 35; № 40; № 53.*

При попадании на объект: переходить пешеходный переход ул.Геологическая, нечётная сторона.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- на маршрутах №5А, №11, №19 - задействованы низкопольные автобусы - адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановочного пункта «25-й микрорайон» -220 м

3.2.2. расстояние до объекта от остановочного пункта «ул. Геологическая» -250 м

3.2.3. время движения (пешком) 8 минут (спокойный шаг), 4 минуты (быстрый шаг)

3.2.4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.5. перекрестков нет

3.2.6. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.7. перепады высоты на пути: (есть, нет) есть,(перепады и высоты существуют)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушением зрения	«ВНД»
5	с нарушением слуха	«ВНД»
6	с нарушением умственного развития	«ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»
2	Вход (входы) в здание	«ВНД»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДЧ-И» (ГУ)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов п.1 структурно-функциональных зон временно недоступно (ВНД), с п.2 по п.6 структурно-функциональных зон доступно частично всем (ВНД), физическая доступность для категорий инвалидов п.7 доступно частично избирательно (ДЧ-И) (доступно для категорий граждан с нарушением слуха, с нарушением умственного развития).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСП

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальная программа «Доступная среда города Сургута» на 2014 – 2020гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): временно недоступно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: Акт обследования ОСИ к паспорту доступности БУ СПО ХМАО-Югры от « » 20 года.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда»; sc38@admsurgut.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| 1. Анкета (информации об объекте) | от « <u>16</u> » | <u>01</u> | 20 <u>14</u> г. |
| 2. Акта обследования объекта: № акта <u>2</u> | от « <u>15</u> » | <u>01</u> | 20 <u>14</u> г. |
| 3. Результаты обследования комиссии | от « <u>15</u> » | <u>01</u> | 20 <u>14</u> г. |



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
«Спортивный центр с Универсальным спортивным залом № 3»

№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Спортивный центр с Универсальным спортивным залом № 3»
- 1.2. Адрес объекта: 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, дом 14 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 1-но этажное, 1451,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 21 569 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2012 г., последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38, краткое наименование: МБОУ СОШ № 38
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, дом 14 а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, улица Маяковского, 21 а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 12 ноября 2013 года, регистрационный №1395, серия 86ЛО1 № 0000584,

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия лицензии – бессрочно

Право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: образовательные программы начального общего образования, образовательные программы начального общего образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся VII вида, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы основного общего образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся VII вида, образовательные программы среднего общего образования, общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности «Вокальное пение», общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности «Шахматы»

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 600 чел

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта транспортом и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): может осуществляться в 4-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановочный пункт «25-й микрорайон», с расстоянием до объекта с четной стороны пр.Пролетарский 220 м и проходящими маршрутами: № 5А, № 19, №24, № 69.

- два остановочных пункта «ул. Геологическая», с расстоянием до объекта с четной стороны 260 м и проходящими маршрутами: № 11, № 19, № 24, № 12, № 20, № 35А, № 53, № 69; с расстоянием до объекта с нечетной стороны 250 и проходящими маршрутами: № 11, № 12, № 20; № 35; № 40; № 53. При попадании на объект: переходить пешеходный переход ул.Геологическая, нечётная сторона.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- на маршрутах №5А, №11, №19 - задействованы низкопольные автобусы - адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1.расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановочного пункта «25-й микрорайон» -220 м;

расстояние до объекта от остановочного пункта «ул. Геологическая» - 250 м

3.2.2. время движения (пешком): 8 минут (спокойный шаг), 4 минуты (быстрый шаг);

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймерами; нет: нерегулируемые;

3.2.5.Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: перепады и высоты существуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушением зрения	«ВНД»
5	с нарушением слуха	«ВНД»
6	с нарушением умственного развития	«ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано.
Телефон: 52-50-76; sc38@admsurgut.ru

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по УВР Вешапидзе Г.В.



(подпись)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №38

Л.М. Самигуллина

«06» 02 2014 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 38
«Спортивный центр с Универсальным спортивным залом № 3»

Муниципальное образование городской округ
город Сургут

«15» 01 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: «Спортивный центр с Универсальным спортивным залом № 3»

1.2. Адрес объекта: 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, дом 14 а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 1-но этажное, 1451,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 21 569 кв.м

1.4. Год постройки здания 2012 г., последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38, краткое наименование: МБОУ СОШ № 38

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский, дом 14 а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, улица Маяковского, 21 а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 12 ноября 2013 года, регистрационный №1395, серия 86ЛО1 № 0000584, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия лицензии – бессрочно

Право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: образовательные программы начального общего образования, образовательные программы начального общего образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся VII вида,

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы основного общего образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся VII вида, образовательные программы среднего общего образования, общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности «Вокальное пение», общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности «Шахматы»

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Может осуществляться в 4-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановочный пункт «25-й микрорайон», с расстоянием до объекта с четной стороны пр. Пролетарский 220 м и проходящими маршрутами: № 5А, № 19, № 24, № 69.
- два остановочных пункта «ул. Геологическая», с расстоянием до объекта с четной стороны 260 м и проходящими маршрутами: № 11, № 19, № 24, № 12, № 20, № 35А, № 53, № 69; с расстоянием до объекта с нечетной стороны 250 м и проходящими маршрутами: № 11, № 12, № 20; № 35; № 40; № 53.

При попадании на объект: переходить пешеходный переход ул. Геологическая, нечетная сторона.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- на маршрутах № 5А, № 11, № 19 - задействованы низкопольные автобусы - адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановочного пункта «25-й микрорайон» - 220 м

3.2.2. расстояние до объекта от остановочного пункта «ул. Геологическая» - 250 м

3.2.3. время движения (пешком) 8 минут (спокойный шаг), 4 минуты (быстрый шаг)

3.2.4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.5. перекрестков нет

3.2.6. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.7. перепады высоты на пути: (есть, нет) есть, (перепады и высоты существуют)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушением зрения	«ВНД»
5	с нарушением слуха	«ВНД»
6	с нарушением умственного развития	«ВНД»

В школе обучается 2 учащихся с ДЦП.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»
2	Вход (входы) в здание	«ВНД»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДЧ-И» (СУ)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов с п.1 по п.6 структурно-функциональных зон временно недоступна (ВНД)

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для категорий инвалидов п.7 доступна частично избирательно (ДЧ-И) (доступно для категорий граждан с нарушением слуха, с нарушением умственного развития).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальная программа «Доступная среда города Сургута» на 2014 – 2020гг

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения МГН

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (общественными организациями)

4.4.1. Паспорт согласован рабочей группой по паспортизации объектов социальной сферы города Сургута при Координационном Совете по делам инвалидов города Сургута (протокол № 4 от 26 декабря 2014 года).

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С.И

4.4.6. другое: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекте (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда»; school38.admsurgut.ru

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 листах |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 листах |
| 3. Пути движения в здании | на 2 листах |
| 4. Зоны целевого назначения здания | на 2 листах |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 листах |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 листе |
| Результаты фотофиксации на объекте БУ СПО ХМАО-Югры | на 22 листах |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ от 01 августа 2013 г. | на 1 листе |

Руководитель рабочей группы:


Заместитель директора по УВР Вешапидзе Г.В.



(подпись)


Члены рабочей группы:

Департамент образования Администрации города Сургута – ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности Арсанбекова Т.В.




(подпись)

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута – начальник архитектурно-планировочного отдела Лесникова О.А.



(подпись)


Департамент городского хозяйства Администрации города Сургута – ведущий инженер отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управления Самаркин В.В.



(подпись)

Представители общественных организаций инвалидов –

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» Филатов С.И.



(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:


Заместитель директора по УВР Ганичева А.В.



(подпись)

Начальник хозяйственного отдела

Шахсинова Н.Н.



(подпись)

1. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ СОШ № 38,
Проспект Пролетарский, дом 14 а.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	Содержание	виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№ 1,2, 3, 4	№ 1,2, 3, 4	Отсутствие информации, ширина калитки менее нормативной, калитка является структурой въездных ворот, имеет поперечное препятствие	Все	Оборудовать: доступной информацией, произвести реконструкцию входов на территорию с выведением калитки, как самостоятельного структурного элемента	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения по территории	есть	№ 5, 6, 7, 8, 9, 10	№ 5, 6, 7, 8, 9, 10	Отсутствует место отдыха, информационная поддержка на всем пути движения МГН, отсутствуют тактильные указатели, предупреждающие об изменении направления движения и профиля рельефа. Разрушен бордюрный камень, деформировано асфальтное покрытие	Все	Оборудовать: место отдыха, информационную поддержку на всем пути движения МГН, тактильные указатели, предупреждающие об изменении направления движения и профиля рельефа, восстановить бордюрный камень, асфальтное покрытие	Текущий ремонт
1.3	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует выделенное место парковки	К	Оборудовать: выделенные места парковки для	Текущий ремонт

				<p>для автотранспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа, отсутствует разметка парковочных мест, отсутствуют вертикальные и горизонтальные знаки парковки</p>		<p>автотранспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа, нанести разметку парковочных мест, установить вертикальные и горизонтальные знаки парковки</p>	
	<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>	нет		<p>Отсутствие информации, ширина калитки менее нормативной калитка является структурой въездных ворот, имеет поперечное препятствие. Отсутствует место отдыха, информационная поддержка на всем пути движения МГН, отсутствуют тактильные указатели, предупреждающие об изменении направления движения и профиля рельефа. Разрушен бордюрный камень, деформировано асфальтное покрытие. Отсутствует выделенное место парковки для автотранспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м от</p>	Все (С. К)	<p>Оборудовать: доступной информацией, произвести реконструкцию входов на территорию с выведением калитки, как самостоятельного структурного элемента. Оборудовать: место отдыха, информационную поддержку на всем пути движения МГН, тактильные указатели, предупреждающие об изменении направления движения и профиля рельефа. восстановить бордюрный камень, асфальтное покрытие. Оборудовать: выделенные места парковки для автотранспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа, нанести разметку парковочных мест, установить вертикальные и горизонтальные знаки парковки.</p>	Текущий ремонт

					входа, отсутствует разметка парковочных мест, отсутствуют вертикальные и горизонтальные знаки парковки		
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акт обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов структурно-функциональных зон временно недоступна (ВНД)**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2
от « 15 » 01 20 14 г.

**1 Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБОУ СОШ № 38 проспект Пролетарский, дом 14 а.
(универсальный спортивный зал № 3)**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	Содержание	виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 1	№ 1	Отсутствуют акустические, тактильные визуальные элементы информации об объекте, нет кнопки вызова, отсутствует нескользкое покрытие отсутствуют дополнительные поручни	Г, К, О	Оборудовать: тактильными направляющими, акустическими и визуальными элементами, информационным табло, дополнительными поручнями, нескользким покрытием.	Текущий ремонт
2.4	Дверь входная	Есть	№ 2	№ 2	Отсутствуют дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, отсутствует доводчик с пятью секундной задержкой	С, О, К	Оборудовать: дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, доводчик с пятью секундной задержкой.	Индивидуальное решение с ТСР

2.4	Тамбур	Есть	№ 3	№ 3	Отсутствуют акустические, тактильные, визуальные элементы информации об объекте, нет кнопки вызова, отсутствуют дополнительные поручни, отсутствует антискользящее покрытие	О, С, К,	Оборудовать: акустическими, тактильными, визуальными элементами информации об объекте, кнопку вызова, дополнительные поручни, антискользящее покрытие.	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют акустические, тактильные визуальные элементы информации об объекте, нет кнопки вызова, отсутствует нескользкое покрытие, отсутствуют дополнительные поручни. Отсутствуют дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, отсутствует доводчик с пятью секундной задержкой. Отсутствуют акустические, тактильные, визуальные средства информации об объекте, нет кнопки вызова, отсутствуют дополнительные поручни, отсутствует антискользящее покрытие.	С, О, К	Оборудовать: акустические, тактильные визуальные элементы информации об объекте, кнопку вызова, нескользкое покрытие дополнительные поручни, дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, доводчик с пятью секундной задержкой. акустические, тактильные, визуальные средства информации об объекте, кнопкой вызова, дополнительные поручни, антискользящее покрытие.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акт обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	№ 1, 2, 3,	№ 1, 2, 3,	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов структурно-функциональных зон временно недоступна (ВНД)

Приложение 3
к акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2
от « 15 » 01 20 19 г.

1. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ СОШ № 38, проспект Пролетарский, дом 14 а.
(универсальный спортивный зал № 3)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	Содержание	виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	№ 4, 5	№ 4, 5	Отсутствуют тактильные направляющие, тактильные указатели за 0,6 м об изменении направления движения и профиля рельефа, визуальная информация, поручни вдоль стен	О, С, Г	Оборудовать: тактильные направляющие, тактильные указатели за 0,6 м об изменении направления движения и профиля рельефа, визуальная информация, поручни вдоль стен	Текущий ремонт
3.2	Дверь	есть	№ 6, 7, 8	№ 6, 7, 8	Отсутствуют дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, отсутствует доводчик с пятью секундной задержкой, тактильный указатель за 0,6 м.	Все	Оборудовать: дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, установить доводчик с пятью секундной задержкой, тактильный указатель за 0,6 м.	Текущий ремонт
3.3	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	№ 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24	№ 9, 10, 11, 21, 22, 23,	Отсутствуют дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные	Все	Оборудовать: дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, установить	Текущий ремонт

				24	<p>знаки, отсутствует доводчик с пятью секундной задержкой, тактильный указатель за 0,6 м.</p>		<p>доводчик с пятью секундной задержкой, тактильный указатель за 0,6 м.</p>	
					<p>Отсутствуют тактильные направляющие, тактильные указатели за 0,6 м об изменении направления движения и профиля рельефа, визуальная информация, поручни вдоль стен.</p> <p>Отсутствуют дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, отсутствует доводчик с пятью секундной задержкой, тактильный указатель за 0,6 м. Отсутствуют дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки, отсутствует доводчик с пятью секундной задержкой, тактильный указатель за 0,6 м.</p>	С, Г, К, О	<p>Оборудовать: тактильными направляющими, тактильными указателями за 0,6 м об изменении направления движения и профиля рельефа, визуальную информацию, поручнями вдоль стен; оборудовать дверные фиксаторы в положении (открыто – закрыто), опознавательные знаки; оборудовать доводчики с пятью секундной задержкой, тактильные указатели за 0,6 м.</p>	Текущий ремонт
<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акт обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24	№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов структурно-функциональных зон временно недоступна (ВНД)**

1. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов****МБОУ СОШ № 38, проспект Пролетарский, дом 14 а.
(универсальный спортивный зал № 3)**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	Содержание	виды работ
4.1.	Зальная форма обслуживания (спортивный зал)	есть	№ 13	№ 13	Отсутствуют акустические, тактильные средства информации, световой сигнализатор, поручни вдоль стен, тактильная табличка обозначающая помещение	Все	Оборудовать: акустические, тактильные средства информации, световой сигнализатор, поручни вдоль стен, тактильные таблички обозначающие помещения	Индивидуальное решение
4.2	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания (гардероб)	Есть	№ 18	№ 18	Отсутствует тактильная информация	О.С.	Оборудовать: тактильной информацией	Организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют акустические, тактильные средства информации, световой сигнализатор, поручни вдоль стен, тактильная табличка	С,Г,	Оборудовать: акустическими, тактильными средствами информации, световым сигнализатором, тактильными табличками обозначающими	Текущий ремонт

					обозначающая помещение. Отсутствует тактильная информация		помещения. Оборудовать: тактильной информацией	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акт обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ВНД	№ 13, 18	№ 13, 18	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов структурно-функциональных зон временно недоступна (ВНД)**

1. Результаты обследования:
5. Санитарно – гигиенических помещений
МБОУ СОШ № 38, проспект Пролетарский, дом 14 а.
(универсальный спортивный зал № 3)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	Содержание	виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	№ 14, 15	№ 14, 15	Отсутствует универсальная кабинка, специализированное оборудование (унитаз с автоматической либо рычажного типа слива на боковой стене, писсуары вертикальной формы, настенные поручни, штанги, крючки для одежды и костылей, место для пересадки с унитаза в коляску), система двухсторонней связи, тактильная табличка обозначающая санитарную комнату, визуальные элементы информации.	К,О,С	Оборудовать: универсальные кабинки специализированным оборудованием (унитаз с автоматической либо рычажного типа слива на боковой стене, писсуары вертикальной формы, настенные поручни, штанги, крючки для одежды и костылей, место для пересадки с унитаза в коляску), системой двухсторонней связи, тактильные таблички обозначающие санитарную комнату, визуальные элементы информации.	Текущий ремонт
5.2	Душевая, ванная комната	Есть	№ 16, 17	№ 16, 17	Отсутствует душевая комната (откидные кресла, поручни, крючки для одежды, смесители шаровые	К,О,С	Оборудовать: душевые комнаты (откидные кресла, поручни, крючки для одежды, смесители шаровые рычажного типа	

					рычажного типа).			
5.3	Бытовая комната (спортивные раздевалки)	Есть	№ 19, 20	№ 19, 20	Отсутствует тактильная нумерация шкафчиков, и тактильные направляющие.	К,О,С	Оборудовать: тактильную нумерацию шкафчиков, и тактильные направляющие	Организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабинка, специализированное оборудование (унитаз с автоматической либо рычажного типа слива на боковой стене, писюары вертикальной формы, настенные поручни, штанги, крючки для одежды и костылей, место для пересадки с унитаза в коляску), система двухсторонней связи, тактильная табличка обозначающая санитарную комнату, визуальные элементы информации. Отсутствует душевая комната (откидные кресла, поручни, крючки для одежды, смесители шаровые рычажного типа). Отсутствует тактильная нумерация шкафчиков, и тактильные направляющие.		Оборудовать: универсальные кабинки специализированным оборудованием (унитаз с автоматической либо рычажного типа сливной системой на боковой стене, писюары вертикальной формы, настенные поручни, штанги, крючки для одежды и костылей, место для пересадки с унитаза в коляску), системой двухсторонней связи, тактильными табличками обозначающими санитарную комнату, визуальными элементами информации. Оборудовать душевые комнаты (откидные кресла, поручни, крючки для одежды, смесители шаровые рычажного типа), оборудовать тактильную нумерацию шкафчиков, и тактильные направляющие.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акт обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№ 14, 15, 16, 17, 19, 20	№ 14, 15, 16, 17, 19, 20	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов структурно-функциональных зон временно недоступна (ВНД)

Приложение 6
к акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2
от « 15 » 01 20 14 г.

1. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ СОШ № 38, проспект Пролетарский, дом 14 а.
(универсальный спортивный зал № 3)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	Содержание	виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствует	С,У,О,К	Оборудовать визуальными средствами	индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствует	С,	Оборудовать акустическими средствами	индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствует	С	Оборудовать тактильными средствами	индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует	Все	Оборудовать визуальными, акустическими, тактильными средствами	индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акт обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№ 14, 15, 16, 17, 19, 20	№ 14, 15, 16, 17, 19, 20	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов структурно-функциональных зон временно недоступна (ВНД)

Территория МБОУ СОШ № 38




Фото № 1 Вход на территорию с улицы Геологической



Фото № 2 Вход на территорию с проспекта Пролетарский



Фото № 3 Вход на территорию от магазина «Рост»



Фото № 4 Вход на территорию с ул. Первопроходцев



Фото № 5 Проход по территории с ул. Геологической



Фото № 6 Проход по территории вдоль клубно-спортивного блока




Фото № 7 Проход по территории вдоль учебного блока с пр-та Пролетарский



Фото № 8 Проход по территории между СОШ № 13 и спортивным залом № 3




Фото № 9 Проход на территорию вдоль СОШ № 13 с ул. Первопроходцев



Фото № 10 Проход по территории к центральному входу



Схема быстровозводимого спортивного комплекса № 3 МБОУ СОШ №38




Фото № 1 Входная площадка перед дверью спортивного комплекса № 3



Фото № 2 Дверь входная – спортивный комплекс № 3



Фото № 3 Тамбур – Спортивного комплекса № 3




Фото № 4 Коридор (вестибюль – зона ожидания) спортивного



Фото № 5 Коридор – проход в спортивный зал



Фото № 6 Дверь запасного выхода из спортивного комплекса



Фото № 7 Дверь левая запасного выхода из спортивного зала



Фото № 8 Дверь правая запасного выхода из спортивного зала



Фото № 9 Путь эвакуации из спортивного комплекса № 3



Фото № 10 Путь эвакуации из спортивного зала



Фото № 11 Путь эвакуации из спортивного зала



Фото 21 Путь эвакуации – запасной выход из спортивного комплекса № 3




Фото 22 Путь эвакуации – запасной выход из спортивного комплекса № 3



Фото 23 Путь эвакуации – запасной выход из спортивного комплекса № 3



Фото 24 Путь эвакуации – запасной выход из спортивного комплекса № 3



Фото № 13 Зальная форма обслуживания (спортивный зал)



Фото № 18 Бытовая комната - гардероб



Фото № 14 Туалетная комната - мужская



Фото № 15 Туалетная комната - женская



Фото № 16 Душевая комната - мужская



Фото № 17 Душевая комната - женская



Фото 19 Бытовая комната – женская спортивная раздевалка



Фото 20 Бытовая комната – мужская спортивная раздевалка

